







WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH, MYJKA M01/M01P/PC

p	symbol	Nazwa części	Cena netto PLN	zdjęcie
1.	LA600	rękawice robocze EKSTRA	95,00	
2.	dragon	rękawice robocze STANDARD	55,00	
3.	op1200	opaska zaciskowa rękawic	40,00	

4.	G RPC	grzałka do myjek kabinowych	420,00	
5.	G6/4	grzałka 6/4" do myjek ultradźwiękowych RPC Ultra	690,00	
6.	GP RPP50	głowica pompy 1 szt.	190,00	

7.	ZPW1/4	zawór z przyciskiem – wyzwalającym (podnoszenie)	290,00	
8.	PRZ 311	przycisk zaworu	112,00	
9.	T32	uszczelka pokrywy 5,5mb	165.00	

10.	510x260x8	szyba wziernikowa 510x260mm (do myjek z otwieraniem pneumatycznym)	50,00	
11.	720x130x8	szyba lampy 720x130x8 do myjek RPC 800/800P	45,00	
12.	1200 1130x130	szyba lampy 1200 1130x130 do myjek RPC 1200P	55,00	

13.	8080A	termostat- regulator temperatury	210,00	 A black rectangular thermostat-regulator with a red digital display and several control buttons. The top of the device has a white label with technical specifications and a wiring diagram. The brand name 'ESD' is visible on the front and top.
14.	NTC-5k	czujnik temperatury	90,00	 A temperature sensor consisting of a metal probe with a threaded end and a grey braided shielded cable. The cable has two red and two white wires extending from the end.
15.	B-3A	czujnik zamknięcia pokrywy	120,00	 A lid closure sensor featuring a metal plate with four mounting holes and a coiled metal cable. The cable is secured with orange zip ties.

16.	DO01	dysza odmuchowa	65,00	
17.	DH01	dysza rozpylająca	80,00	
18.	EC12	elektrozawór z cewką	310,00	


19.	6205	łożysko pompy nierdzewne 1 szt.	42,00	
20.	0502-5300	łącznik sekcji pompy	290,00	
21.	GS24	łącznik sprzęgła	45,00	
22.	1720-0038	uszczelka głowicy pompy 1 szt.	25,00	


23.	1440-0004	prowadzenie tłoka pompy 2szt.	90,00	
24.	3430-0007 PE	zestaw naprawczy pełny	450,00	
25.	FPF 1/4	wał pompy kompletny	1500,00	

26.	ZBF1/4	zbiornik filtra powietrza	49,00	
27.	CRM61	wyłącznik czasowy	190,00	
28.	WO80	wąż w oplocie	150,00	



29.	PKP300	wąż pompy prosty	210,00	
30.	PKP350	wąż do pompy kątowny	210,00	
31.	EC001/500	siłownik pokrywy	540,00	

32.	S1.5/230	silnik myjki kabinowej	1100,00	
33.	R15	przełącznik myjki kabinowej	60,00	
34.	R133P	stopka przełącznika	50,00	

35.	PK1/4	pływak kątowy	155,00	
36.	LTH1	pedał załączający	250,00	
37.	GP RPP50	pompa do myjki kabinowej nowa przy zwrocie starej	3400,00 3200,00	

38.	PKP1270	wąż hydrauliczny do kabiny	240,00	
39.	007	cylinder pompy 2szt.	230,00	
40.	PI 16/24	piasta sprzęgła C007/16 - POMPA C007/24 - SILNIK	280,00	

41.	ZZ-RPP50	Zawór zwrotny 4szt.	460,00	
-----	----------	------------------------	--------	---

42.	OBR RPC	<p data-bbox="445 775 775 808">Obrotnica do myjek RPC</p> 	3500,00	 <p data-bbox="1174 1234 1390 1267">średnica 480mm</p> <p data-bbox="1185 1308 1378 1341">nośność 100kg</p>
-----	---------	--	---------	---